



Foto 1 - Fachada da Unidade de Saúde da Família Dra. Alda Guedes Garcia de Oliveira - Jardim Azaleia.




Foto 2 - Computadores e rede de internet insuficientes, obsoletos e morosos.



Foto 3 - Ventiladores instalados na recepção encontram-se avariados.



Foto 4 - Bebedouro extremamente arcaico e com infiltração em sua instalação.



Foto 5 - Porta de vidro quebrada há mais de seis meses sem o devido conserto.



Foto 6 - Acolhimento e recepção prejudicados devido à ineficiência de computador e internet.



Foto 7 - Porta de emergência estragada sem a devida funcionalidade.



Foto 8 - Sala multiuso destinada aos agentes comunitários de saúde.



Foto 9 - Farmácia com falta de determinados medicamentos e sem farmacêutico.



Foto 10 - Consultórios e salas sem a devida climatização.




Foto 11 - Medicamentos de emergência insuficientes para suprir aos referidos atendimentos.



Foto 12 - Equipamentos médicos, tais como esfigma e sonar, encontram-se estragados.



Foto 13 - Setor odontológico sem computador e com problema de impermeabilização no forro.



Foto 14 - Setor de esterilização com autoclave e seladora estragados.



Foto 15 - Calçamento com a estrutura prejudicada devido à erosão no terreno.



Foto 16 - Rede de esgotamento irregular.



*Foto 17 - Caixa d'água em desuso.*



*Foto 18 - Fiação dos postes na área externa rompida, restando na ausência de iluminação no local.*