



Foto 1 Fachada do CAPS Dr. Samuel Chaia Jacob. Unidade de acolhimento infanto juvenil - Arranjos para Assobio.



Foto 2 Recepção onde pacientes aguardam atendimento.



Foto 3 Consultório médico.



Foto 4 Sala de Acolhimento.



Foto 5 Quarto de acolhimento.



Foto 6 Área de convivência.



Foto 7 Bebedouro Inadequado para o uso local.



Foto 8 Extintores de incêndio dentro do prazo de validade.