



Foto 1 - Monumento da Praça José Santana Delmondes - Jardim Bonança, necessitando de manutenção.



Foto 2 - Árvores frutíferas cultivadas pelos moradores do local, divide o espaço com a praça.



Foto 3 - Academia ao ar livre disponível para a população.



Foto 4 - Parquinho infantil conservado e adequado.



Foto 5 - Campo de futebol satisfatoriamente mantido



Foto 6 - Bancos e lixeiras dispostos por toda a extensão da praça.



Foto 7 - Rampa de acesso para cadeirantes.



Foto 8 - Calçamento ao entorno da praça com piso tátil e adequadamente nivelada.