



Foto 1 Placa de identificação da Praça Santa Isabel da Hungria.



Foto 2 Pista de caminhada com alguns desníveis no calçamento.



Foto 3 Pista de caminhada danificada pelas raízes das árvores.



Foto 4 Área de convivência sem bancos instalados.



Foto 5 Balanço para as crianças brincarem improvisado com pneu.



Foto 6 Balanço para as crianças brincarem improvisado com pneu.



Foto 7 Tabela de basquete improvisada pelos moradores.



Foto 8 Lixo acumulado nos arredores da praça.