



Foto 1 Fachada da UBSF Nova Esperança.




Foto 2 Corredor usado como sala para Pré Consulta.



Foto 3 Consultório odontológico, sendo feita pintura interna.



Foto 4 Farmácia sem farmacêutico lotado, apenas dispensador de medicamentos.



Foto 5 Banheiro usado como depósito, necessita de reparos.



Foto 6 Área de espera, onde pacientes aguardam atendimento.



Foto 7 Mobiliário necessita ser substituído por novos.



Foto 8 Telhado precisa de reforma para troca de telhas quebradas.