



Foto 1 Fachada da Unidade de Saúde da Família - Dra. Maria de Lourdes dos Santos.



Foto 2 Computadores em quantitativo suficiente e rede de internet compatível.



Foto 3 Salas e consultórios devidamente climatizadas



Foto 4 Determinados pontos da unidade com fissuras e pintura desgastada.



Foto 5 Setor de odontologia com focos de infiltração nas paredes.



Foto 6 Autoclave encontra-se em manutenção.



Foto 7 Farmácia devidamente provida e climatizada.



Foto 8 Sala de reuniões disponibilizada para uso dos Agentes Comunitários de Saúde.