



Foto 1 - Fachada da Unidade Saúde da Família Dr. Antônio Pereira.



Foto 2 - Materiais alocados indevidamente na recepção.



Foto 3 - Salas e consultórios sem a devida climatização.



Foto 4 - Sala dos agentes comunitários, mesmo que diminuta, devidamente equipada.



Foto 5 - Forro do setor odontológico com resquícios de antigas infrações.



Foto 6 - Sala de esterilização com extensas fissuras e rachaduras.



Foto 7 - Sala de curativos sem janela e sem a devida climatização.




Foto 8 - Apenas uma impressora para atender toda a unidade.