



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

OFÍCIO n.º 315/2023/GAB/PROFANDRELUIS

Campo Grande – MS, 18 de janeiro de 2023.

Ilmo. Doutor,

SANDRO TRINDADE BENITES

Secretário Municipal de Saúde.

Senhor Secretário,

Vimos por meio deste, informar Vossa Senhoria, que no dia 19 de janeiro do presente ano, com fundamento no inciso X, do Art. 23º, da Lei Orgânica do Município, no Art. 2º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Campo Grande, bem como do Art. 31 da Constituição Federal, realizamos uma visita de ofício à Unidade de Saúde da Família Dr. Alfredo Neder, localizada na Rua dos Recifes, nº 981, Bairro Coophavilla II, Campo Grande/MS, CEP 79097-050.

Como sabido, nos termos do Art. 6º da nossa Carta Magna, a saúde é um direito social de todos e de competência da União, Estados e Municípios em prover de forma justa e igualitária a todos.

Na referida Unidade de Saúde, identificamos relevantes irregularidades na infraestrutura e funcionalidade, tais como:

1. Recepção desprovida de adequada climatização;
2. Esquadrias de portas e janelas corroídas pela ferrugem;
3. Farmácia acometida severamente por infiltração e mofo;



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

4. Infiltrações e mofo comprometendo determinadas salas e consultórios;
5. Câmara fria avariada, impossibilitando o adequado armazenamento dos imunizantes;
6. Revestimento de consultórios com o descolamento de azulejos;
7. Cobertura metálica deteriorada, consideravelmente desgastada por toda a extensão da unidade;
8. Quantitativo de computadores insuficiente.

Apresentamos no anexo, relatório de constatação com as fotos do local vistoriado.

CONSIDERANDO que muitos cidadãos dependem das consultas rotineiras, atendimento de urgência, retirada de medicamentos, ou seja, um atendimento de qualidade como reza nossa Constituição e não encontram o amparo necessário, servimos desta para buscar respostas e soluções para o problema exposto.

Infelizmente, entendemos que tal grau de comprometimento não subsiste somente por desídia dos órgãos públicos diretamente envolvidos, senão também por causa de um conjunto de ações e omissões dos demais órgãos profissionais de fiscalização e da ordem pública que tem por missão institucional a fiscalização de tais unidades de saúde, dentre outras, o que, infelizmente, deixa a população à mercê de sua própria sorte, e este conjunto complexo de irresponsabilidades leva ao caos identificado em nossa inspetoria de rotina.

Assim sendo, REQUEREMOS a Vossa Senhoria providências em relação a situação preocupante que se encontra a UBS em epígrafe, para que juntamente com este corpo oficiante, possamos dar uma resposta positiva aos nossos munícipes.

Este ofício também está sendo encaminhado em via idêntica a: Secretaria Municipal de Saúde Pública, Conselho Municipal de Saúde, Ministério Público de Mato Grosso do Sul, Comissão de Direito Médico, Sanitário e Defesa da Saúde/OAB-MS, Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, Comissão Permanente de Saúde da Câmara Municipal de Campo Grande e a unidade visitada, para conhecimento e providências que entenderem necessárias.



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

Destacamos, por fim, que a razão que se faz o envio deste ofício para a unidade vistoriada é tão somente para o seu conhecimento e não com o fim de responsabilizá-los, pois, sabemos, que cabe a administração da cidade e da respectiva pasta referido encargo de manutenção e melhorias.

Prazo: 30 (trinta) dias.

Atenciosamente,

PROF. ANDRÉ LUIS SOARES DA FONSECA
Vereador - REDE

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

UBS DR. ALFREDO NEDER – COOPHAVILLA II

No dia 19 de janeiro de 2023, as assessoras Simone Guimarães e Synara Zatti, do gabinete do Vereador Prof. André Luis, realizaram visita de ofício à Unidade de Saúde da Família Dr. Alfredo Neder, localizada na Rua dos Recifes, nº 981, Bairro Coophavilla II, Campo Grande/MS, CEP 79097-050. (Foto 1)

Fomos atendidas por um servidor que acompanhou toda a visita, mostrando a unidade e trazendo informações acerca do atendimento oferecido e das principais demandas.

I - DA VISTORIA

A estrutura da repartição é ampla, bem distribuída em salas e consultórios, adaptados conforme a necessidade da instituição. Na recepção notou-se a ineficácia da ventilação, visto que os ventiladores instalados, muitos estão estragados, e os que ainda funcionam não conseguem atingir uma adequada refrigeração do ambiente. (Foto 2)

Com relação aos computadores utilizados pelos servidores da unidade, percebe-se a necessidade de aquisição de novos equipamentos, posto que os disponíveis na repartição, apresentam-se obsoletos e em quantitativo insuficiente, prejudicando os atendimentos ofertados.

Observamos, na vista em comento, algumas portas e janelas com vidros quebrados ou faltantes, bem assim com esquadrias significativamente corroídas pela ferrugem. (Foto 3)

A farmácia encontra-se devidamente provida e adequadamente climatizada. Entretanto, há severa ocorrência de infiltrações, proliferação de mofo e forte odor característico, situação esta que prejudica a correta conservação dos medicamentos, incorrendo em contaminação, bem assim a situação insalubre que o servidor permanece durante a jornada de trabalho. (Foto 4)

Situação análoga conforme acima descrita, encontramos em outras dependências da unidade, como na sala de curativos, setor de inalação, sala de reuniões e recepção, comprometendo a estrutura da repartição e riscos à saúde de servidores e usuários. (Foto 5)

É sabido que as vacinas não podem sofrer interferências na faixa de temperatura, então, a utilização de sistemas de monitoramento de temperatura e umidade é fundamental para garantir a eficácia do produto. Posto isto, faz-se iminente o conserto da câmara fria disposta na unidade, a qual encontra-se avariada, motivando que os imunizantes sejam armazenados em caixas térmicas. (Foto 6)

Durante a visita em comento, constatamos em determinadas salas e consultórios deformidade no revestimento das paredes, visto que há o descolamento recorrente de azulejos nesses locais. (Foto 7)

Na parte externa da unidade, a cobertura metálica está consideravelmente corroída pela ferrugem, prejudicando sua estrutura, sendo imprescindível iminente conserto. (Foto 8)

II - DA CONCLUSÃO

Em uma visão geral, mesmo diante das adversidades encontradas, a equipe da unidade tem prestado um eficiente atendimento, no intuito da melhoria das condições de saúde e da qualidade de vida da população assistida.

Destacamos, por fim, que a razão que se faz o envio deste ofício para a unidade vistoriada é tão somente para o seu conhecimento e não com o fim de responsabilizá-los, pois, sabemos, que cabe a administração da cidade e da respectiva pasta referido encargo de manutenção e melhorias.

Diante do exposto, visando ao aprimoramento da unidade, o presente relatório juntamente com as fotos da visita em comento, serão encaminhados aos órgãos competentes, para as devidas providências.

É o relatório.

Campo Grande – MS, 19 de janeiro de 2023.


SIMONE GUIMARÃES
Assessora Parlamentar



SYNARA ZATTI
Assessora Parlamentar



Foto 1 - Fachada da USF Dr. Alfredo Neder - Coophavilla II



Foto 2 - Recepção desprovida de adequada climatização.



Foto 3 - Esquadrias de portas e janelas corroídas pela ferrugem.



Foto 4 - Farmácia acometida severamente por infiltração e mofo.



Foto 5 - Infiltrações e mofo comprometendo determinadas salas e consultórios.



Foto 6 - Câmara fria avariada, impossibilitando o adequado armazenamento dos imunizantes.



Foto 7 - Revestimento de consultórios com o descolamento de azulejos.



Foto 8 - Cobertura metálica deteriorada.