



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

OFÍCIO n.º 200/2023/GAB/PROFANDRELUIS

Campo Grande – MS, 12 de janeiro de 2023.

Ilmo. Doutor,

SANDRO TRINDADE BENITES,

Secretário Municipal de Saúde.

Senhor Secretário,

Vimos por meio deste, informar Vossa Senhoria, que no dia 12 de janeiro do presente ano, com fundamento no inciso X, do Art. 23º, da Lei Orgânica do Município, no Art. 2º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Campo Grande, bem como, do Art. 31 da Constituição Federal, realizamos uma visita de ofício na Unidade Básica de Saúde da Família Dr. Nicolau Fragelli, localizada à Rua dos Narcisos, nº 20, Lar do Trabalhador, Campo Grande - MS, 79110-524.

Como sabido, nos termos do Art. 6º da nossa Carta Magna, a saúde é um direito social de todos e de competência da União, Estados e Municípios em prover de forma justa e igualitária a todos.



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

Na referida Unidade de Saúde, identificamos condições precárias de infraestrutura e funcionalidade relevantes, tais como:

1. Computadores e rede de internet insuficientes, obsoletos e morosos;
2. Falta de adequada climatização na recepção;
3. Reparo de infiltração e retirada do mofo;
4. Conserto ou substituição de mobiliário avariado;
5. Falta de uma sala para os agentes comunitários de saúde;
6. Conserto da câmara fria;
7. Substituição de lâmpadas queimadas;
8. Adequação de acessibilidade na unidade;
9. Pintura interna, externa e revitalização da fachada;
10. Revisão da rede elétrica.

Apresentamos no anexo, relatório de constatação com as fotos do local vistoriado.

CONSIDERANDO que muitos cidadãos dependem das consultas rotineiras,, retirada de medicamentos, ou seja, um atendimento de qualidade como reza nossa Constituição e não encontram o amparo necessário, servimos desta para buscar respostas e soluções para o problema exposto.

Infelizmente, entendemos que tal grau de comprometimento não subsiste somente por desídia dos órgãos públicos diretamente envolvidos, senão também por causa de um conjunto de ações e omissões dos demais órgãos profissionais de fiscalização e da ordem pública que tem por missão institucional a fiscalização de tais unidades de saúde, dentre outras, o que, infelizmente, deixa a população à mercê de sua própria sorte, e este conjunto complexo de irresponsabilidades leva ao caos identificado em nossa inspetoria de rotina.

Assim sendo, REQUEREMOS a Vossa Senhoria providências em relação a situação preocupante que se encontra a UBS em epígrafe, para que juntamente com este corpo oficiante, possamos dar uma resposta positiva aos nossos munícipes.




**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

Este ofício também está sendo encaminhado em via idêntica a: Secretaria Municipal de Saúde Pública, Conselho Municipal de Saúde, Ministério Público de Mato Grosso do Sul, Corpo de Bombeiros, Comissão de Direito Médico, Sanitário e Defesa da Saúde/OAB-MS, Vigilância Sanitária, Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Enfermagem, Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, e a unidade visitada, para conhecimento e providências que entenderem necessárias.

Destacamos, por fim, que a razão que se faz o envio deste ofício para a unidade vistoriada é tão somente para o seu conhecimento e não com o fim de responsabilizá-los, pois, sabemos, que cabe a administração da cidade e da respectiva pasta referido encargo de manutenção e melhorias.

Prazo: 30 (trinta) dias.

Atenciosamente,



PROF. ANDRÉ LUIS SOARES DA FONSECA
Vereador - REDE

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

UBSF - DR. NICOLAU FRAGELLI

Em 12 de janeiro de 2023, as assessoras Simone Guimarães e Synara Zatti, do gabinete do Vereador Prof. André Luís, realizaram vistoria na Unidade Básica de Saúde da Família Dr. Nicolau Fragelli, localizada à Rua dos Narcisos, nº 20, Lar do Trabalhador, Campo Grande - MS, 79110-524.

Fomos atendidas por um servidor que acompanhou toda a visita, mostrando a unidade e trazendo informações acerca do atendimento oferecido à população.

I - DA VISTORIA

A unidade oferta atendimento a uma população de aproximadamente 30.000 pessoas.

Foi relatado que há falta de dois técnicos em enfermagem, um médico pediatra e servidores para o setor administrativo, para que o quadro de pessoal esteja completo.

A unidade apresenta-se a estrutura física de forma geral muito comprometida, com rachaduras aparentes, pintura desgastada, com infiltrações e bolor evidentes.

O mobiliário em geral da repartição mostra-se antigo e excessivamente avariado, não conferindo apropriada segurança, bem como ergonomia aos servidores.

Observou-se na recepção espaço insuficiente para o acolhimento dos usuários, a climatização é inapropriada com ventiladores estragados e sem peças de reposição. Os equipamentos de informática são obsoletos, morosos e em número insuficiente para um atendimento adequado aos usuários. O mobiliário notou-se avariado. Foi nos relatado que há falta de material de expediente, tais como: papel sulfite, canetas, dentre outros.

Averiguou-se na sala de curativo falta de climatização apropriada e com janela oxidada.

Notou-se na sala de vacina que a câmara fria está estragada, as vacinas ficam armazenadas em caixas térmicas com temperatura controlada. Foi relatado ainda, que quando chove, a água das chuvas escoas pelas paredes.

Na sala de coleta foi verificado que há uma geladeira antiga oxidada e quando chove há escoamento da água pelas paredes.

Constatou-se no consultório de atendimento ginecológico paredes com fissuras evidentes e pintura desgastada. O banheiro de tal consultório apresenta azulejos caídos e rachaduras aparentes.

Reparou-se que os consultórios da unidade estão com a pintura desgastada, infiltrações, bolor evidente e com fissuras aparentes.

Na sala de triagem encontrou-se um ralo com tampa aberta, deixando o ambiente com mau cheiro, divisória mostra-se avariada e falta de azulejos.

O setor de Odontologia possui o espaço físico diminuto, paredes com pintura corroída, mofo e infiltrações evidentes. Nos períodos chuvosos, a água da chuva esco pelas paredes, inundando o local.

Na sala de esterilização constatou-se que uma mesa danificada é utilizada para que sirva de apoio para autoclave.

Observou-se que a unidade somente apresenta um banheiro único para todos os servidores, não havendo diferenciação entre os sexos dos servidores.

Verificou-se que um banheiro que era utilizado para os servidores foi transformado em depósito, devido a falta de espaço físico para acomodação de materiais que necessitam ser armazenados.

Os banheiros dos usuários apresentam-se com trincaduras evidentes e azulejos quebrados.

Foi relatado também, que uma sala da unidade foi desativada, devido às reiteradas infiltrações, pintura descascada e bolor evidente, tornando o ambiente extremamente insalubre aos servidores.

Constatou-se que na copa há rachaduras visíveis, armários danificados, sem portas, com ferrugem aparente e deixando exposto o que está armazenado, podendo ser contaminado.

Apurou-se que a estrutura física externa carece de uma revitalização da pintura bem como a instalação de um toldo para que os usuários tenham um acolhimento mais apropriado.

Demonstrou-se que a unidade não oferece a acessibilidade adequada, pois a calçada de passeio exibe brechas, restando degraus e não há rampa de acesso adequada.

A unidade não dispõe de espaço físico suficiente para atendimento, visto que foi aumentado o número de profissionais para atendimento aos usuários, mas a estrutura física permanece a mesma, premente uma ampliação.

II - DA CONCLUSÃO

Observou-se que apesar das adversidades citadas, a unidade dedica-se a oferecer um atendimento de qualidade aos usuários, mas faz-se necessário que haja melhorias tanto na estrutura física como nos equipamentos.

A unidade encontra-se em estado deplorável, carecendo de uma reforma urgente. A estrutura física é antiga e está em péssimas condições. A unidade necessita de adequada climatização, reparo de infiltrações, remoção de mofo, conserto ou substituição de mobiliário avariado. Revitalização da pintura tanto interna quanto externa. Substituição dos equipamentos de informática que são obsoletos, morosos e em número insuficiente. Reforma da calçada de passeio para que haja uma adequada acessibilidade dos usuários.

Destacamos, por fim, que a razão que se faz o envio deste ofício para a unidade vistoriada é tão somente para o seu conhecimento e não com o fim de responsabilizá-los, pois, sabemos, que cabe a administração da cidade e da respectiva pasta referido encargo de manutenção e melhorias.

Diante do exposto, o presente relatório juntamente com as fotos da visita em anexo, serão encaminhados aos órgãos competentes, para conhecimento e devidas providências.

É o relatório.

Campo Grande – MS, 12 de janeiro de 2023.


SIMONE GUIMARÃES
Assessora Parlamentar



SYNARA ZATTI
Assessora Parlamentar



Foto 1 - Fachada da UBSF Dr. Nicolau Fragelli.



Foto 2 - Mobiliário da unidade extremamente avariado.



Foto 3 - Recepção com espaço insuficiente e sem climatização adequada.



Foto 4 - Sala de curativo com falta de apropriada climatização e janela enferrujada.



Foto 5 - Sala de vacina com vacinas acondicionadas em caixas térmicas.



Foto 6 - Sala de vacinas com câmara fria estragada.



Foto 7 - Consultório de atendimento ginecológico com fissuras evidentes.



Foto 8 - Banheiro do consultório ginecológico com azulejo caído e mofo aparente.



Foto 9 - Sala de triagem com ralo aberto e azulejos faltantes.



Foto 10 - Setor de Odontologia com paredes com pintura corroída e infiltração.



Foto 11 - Setor de esterilização com mesa avariada que sustenta a autoclave.



Foto 12 - Único banheiro de uso dos servidores com fissura aparente.



Foto 13 - Copa com armários estragados.



Foto 14 - A unidade não oferece acessibilidade apropriada.