



Foto 1 - Fachada da Unidade Básica de Saúde Astrogildo Carmona.



Foto 2 - Recepção com computadores obsoletos e aparelho de ar condicionado antigo.



Foto 3 - Setor de triagem em local aberto e de passagem.



Foto 4 - Sala de reunião utilizada pelos ACS com pintura descascada.



Foto 5 - Setor de Odontologia com pintura deteriorada e com bolor.



Foto 6 - Setor de Odontologia com ar condicionado antigo e lâmpadas queimadas.



Foto 7 - Sala de curativos sem a devida climatização e com paredes mofadas.



Foto 8 - Extintor de incêndio com validade expirada.



Foto 9 - Sala de enfermagem desativada devido ao bolor nas paredes e pintura deteriorada.



Foto 10 - Sala de enfermagem com luminárias e lâmpadas deficientes.



Foto 11 - Banheiro dos servidores sem lâmpadas e vaso sem tampa.



Foto 12 - Árvores vultosas comprometendo a calçada.



Foto 13 - Calçada de passeio comprometida.