



Foto 1 - Necessidade de substituição de algumas telhas.



Foto 2 - Móveis da recepção avariados e em péssimas condições.



Foto 3 - Farmácia organizada, porém há falta de medicamentos básicos.



Foto 4 - Equipamentos de informática obsoletos e em número insuficiente.



Foto 5 - Porta do banheiro sem fechadura.



Foto 6 - Armários sem portas, deixando exposto o que está armazenado.



Foto 7 - Luminárias sem lâmpadas.



Foto 8 - Interruptores mal instalados.