



Foto 1 - Fachada da UBS João Miguel Basmage.



Foto 2 - Recepção com deficiência de equipamentos de informática.



Foto 3 - Sala de vacina com caixas térmicas avariadas.



Foto 4 - Consultório médico com móveis comprometidos e falta de computadores.



Foto 5 - Sala de reunião que os ACS utilizam com apenas um computador funcionando.



Foto 6 - Setor de Odontologia com paredes com pintura desgastada.



Foto 7 - Cadeira odontológica avariada e sem peças de reposição.



Foto 8 - Autoclave danificada aguardando reparo.