



Foto 1 - Fachada da Unidade Básica de Saúde São Francisco.



Foto 2 - Paredes da unidade com rachaduras aparentes.



Foto 3 - Consultório médico com ar condicionado antigo.



Foto 4 - Consultório médico com mobiliário avariado.



Foto 5 - Consultório médico com rachadura visível.



Foto 6 - Sala de reunião utilizada pelos ACS com geladeira antiga e enferrujada.



Foto 7 - Setor de Odontologia com ar condicionado antigo.



Foto 8 - Setor de Odontologia com cadeira estragada.