



Foto 1 - Fachada da USF Nova Bahia.



Foto 2 - Recepção da unidade com falta de lâmpadas.



Foto 3 - Porta da sala de vacina, com pintura descascada e ferrugem.



Foto 4 - Setor de Odontologia, com estufamento do piso.



Foto 5 - Setor de Odontologia com paredes desgastadas e mofadas.



Foto 6 - Sala de raio-x anexa ao setor de Odontologia com infiltração e mofo.



Foto 7 - Banheiro para usuários com equipamentos enferrujados.



Foto 8 - Banheiro para uso da população com azulejos quebrados e falta de reparos.