



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

OFÍCIO n.º 445/2023/GAB/PROFANDRELUIS

Campo Grande – MS, 26 de janeiro de 2023.

Ilmo. Doutor,

SANDRO TRINDADE BENITES

Secretário Municipal de Saúde.

Senhor Secretário,

Vimos por meio deste, informar Vossa Senhoria, que no dia 26 de janeiro do presente ano, com fundamento no inciso X, do Art. 23º, da Lei Orgânica do Município, no Art. 2º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Campo Grande, bem como do Art. 31 da Constituição Federal, realizamos uma visita de ofício vistoria na Unidade de Saúde da Família Dr. Hélio Martins Coelho - Jardim Batistão, localizada na Rua Souto Maior, nº 1935, Bairro Jardim Batistão, Campo Grande/MS, CEP 79092-540.

Como sabido, nos termos do Art. 6º da nossa Carta Magna, a saúde é um direito social de todos e de competência da União, Estados e Municípios em prover de forma justa e igualitária a todos.

Na referida Unidade de Saúde, identificamos relevantes irregularidades na infraestrutura e funcionalidade, tais como:



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

1. Recepção com ventiladores avariados, prejudicando o arrefecimento;
2. Extintores com a data de validade expirada;
3. Resquícios de antigas infiltrações em locais pontuais, necessitando de revitalização na pintura;
4. Farmácia com escassez de medicamentos;
5. Cadeira odontológica demanda conserto no estofado;
6. Portas consideravelmente corroídas pela ferrugem.

Apresentamos no anexo, relatório de constatação com as fotos do local vistoriado.

CONSIDERANDO que muitos cidadãos dependem das consultas rotineiras, atendimento de urgência, retirada de medicamentos, ou seja, um atendimento de qualidade como reza nossa Constituição e não encontram o amparo necessário, servimos desta para buscar respostas e soluções para o problema exposto.

Infelizmente, entendemos que tal grau de comprometimento não subsiste somente por desídia dos órgãos públicos diretamente envolvidos, senão também por causa de um conjunto de ações e omissões dos demais órgãos profissionais de fiscalização e da ordem pública que tem por missão institucional a fiscalização de tais unidades de saúde, dentre outras, o que, infelizmente, deixa a população à mercê de sua própria sorte, e este conjunto complexo de irresponsabilidades leva ao caos identificado em nossa inspeção de rotina.

Assim sendo, REQUEREMOS a Vossa Senhoria providências em relação às demandas da unidade, para que juntamente com este corpo oficiante, possamos dar uma resposta positiva aos nossos munícipes.

Este ofício também está sendo encaminhado em via idêntica a: Secretaria Municipal de Saúde Pública, Conselho Municipal de Saúde, Ministério Público de Mato Grosso do Sul, Comissão de Direito Médico, Sanitário e Defesa da Saúde/OAB-MS, Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, Presidente da Comissão Permanente de Saúde da Câmara Municipal de Campo Grande e a unidade visitada, para conhecimento e providências que entenderem necessárias.



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

Destacamos, por fim, que a razão que se faz o envio deste ofício para a unidade vistoriada é tão somente para o seu conhecimento e não com o fim de responsabilizá-los, pois, sabemos, que cabe a administração da cidade e da respectiva pasta referido encargo de manutenção e melhorias.

Prazo: 30 (trinta) dias.

Atenciosamente,

PROF. ANDRÉ LUIS SOARES DA FONSECA
Vereador - REDE

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

USF DR. HÉLIO MARTINS COELHO - JARDIM BATISTÃO

No dia 26 de janeiro de 2023, as assessoras Simone Guimarães e Synara Zatti, do gabinete do Vereador Prof. André, realizaram vistoria na Unidade de Saúde da Família Dr. Hélio Martins Coelho - Jardim Batistão, localizada na Rua Souto Maior, nº 1935, Bairro Jardim Batistão, Campo Grande/MS, CEP 79092-540. (Foto 1)

Fomos atendidas por uma servidora que acompanhou toda a visita, mostrando a unidade e trazendo informações acerca do atendimento oferecido e das principais demandas.

I - DA VISTORIA

A repartição possui uma estrutura física ampla e bem distribuída, abrangendo, entre outros setores, recepção, consultórios médicos, sala de coleta, enfermaria, farmácia, sanitários para o público e servidores, bem como quantitativo necessário de dependências para o setor administrativo.

Observamos, em sua totalidade, salas e consultórios satisfatoriamente climatizados, bem equipados e estruturados, capacitados em propiciar um ambiente salutar e acolhedor aos médicos e aos pacientes quando dos atendimentos realizados. Entretanto, na recepção alguns ventiladores encontram-se danificados, prejudicando no adequado arrefecimento, resultando em um ambiente tórrido, insalubre, principalmente aos servidores lotados neste setor. (Foto 2)

Devido à ocorrência de infiltrações na unidade, atualmente já solucionadas, restam manchas nos locais afetados por estas irregularidades, fazendo-se necessária a revitalização da pintura nesses locais. (Foto 3)

Os extintores dispostos por toda a extensão da unidade, encontram-se com a data de validade expirada, ficando evidente a necessária revalidação, visando assegurar a unidade como um todo, de eventuais intercorrências. (Foto 4)

É de conhecimento a ausência de abastecimento de medicamentos em toda a rede de saúde, não sendo diferente na unidade, posto que nos foi relatado a escassez de fármacos essenciais tais como, dipirona, paracetamol, losartana, amoxicilina, azitromicina, entre outros, prejudicando consideravelmente a saúde de usuários em tratamento e os atendimentos, em geral, da população.

No quesito computadores e rede de internet, estes atendem satisfatoriamente às demandas da unidade, tanto administrativamente quanto às equipes médicas, resultando na celeridade e eficiência nos atendimentos. (Foto 6)

O setor odontológico apresenta-se devidamente estruturado e climatizado, tão somente havendo a precisão de conserto em uma das cadeiras odontológicas, a qual encontra-se com o estofado danificado. (Foto 7)

As portas, com estrutura metálica, encontram-se corroídas pela ferrugem, consideravelmente danificadas, impossibilitando uma adequada vedação, bem como, em alguns casos, dificultosa abertura para a passagem de um ambiente para o outro. (Foto 8)

II - DA CONCLUSÃO

Observamos que a unidade está muito bem constituída e organizada, oferecendo o necessário atendimento aos usuários e proporcionando uma assistência acolhedora, humana e resolutiva.

Diante do exposto, o presente relatório juntamente com as fotos da visita em comento, serão encaminhados aos órgãos competentes, para ciência.

É o relatório.

Campo Grande – MS, 26 de janeiro de 2023


SIMONE GUIMARÃES
Assessora Parlamentar



SYNARA ZATTI
Assessora Parlamentar



Foto 1 - Fachada da Unidade de Saúde da Família Dr. Hélio Martins Coelho.



Foto 2 - Recepção com a climatização ineficiente.



Foto 3 - Marcas de antigas infiltrações em locais pontuais da unidade.



Foto 4 - Extintores com a data de validade expirada.



Foto 5 - Farmácia desprovida de medicamentos.



Foto 6 - Computadores e rede de internet compatíveis.



Foto 7 - Cadeira odontológica necessitando de conserto.



Foto 8 - Portas corroídas pela ferrugem.