



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

OFÍCIO n.º 642/2023/GAB/PROFANDRELUIS

Campo Grande – MS, 08 de fevereiro de 2023.

Ilmo. Doutor,

JOSÉ MÁRIO ANTUNES DA SILVA,

Secretário Municipal de Assistência Social – SAS.

Senhor Secretário,

Vimos por meio deste, informar Vossa Senhoria, que no dia 08 de fevereiro do presente ano, com fundamento no inciso X, do Art. 23º, da Lei Orgânica do Município, no Art. 2º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Campo Grande, bem como, do Art. 31 da Constituição Federal, realizamos uma visita de ofício no Centro de Referência da Assistência Social Margarida Simões Corrêa Neder, localizado à rua Palmeiras, s/n, esquina com Marquês de Herval, Jardim Futurista, Campo Grande - MS, 79035-340.

Como sabido, nos termos do Art. 194 da nossa Carta Magna, a assistência social é um direito de todos e de competência da União, Estados e Municípios em prover de forma justa e igualitária a todos.

O referido Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, encontra-se em bom estado de limpeza e considerável conservação, todavia, alguns problemas pontuais puderam ser identificados, tais como:

1. Substituição dos vidros quebrados;
2. Revisão da rede elétrica;
3. Revitalização da pintura interna e externa;
4. Reparo nas portas dos banheiros;
5. Controle da infestação de pombos.



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

Apresentamos no anexo, relatório de constatação com as fotos do local vistoriado.

CONSIDERANDO que muitos cidadãos dependem do trabalho ofertado pelo Centro de Referência da Assistência Social, para ter acesso a serviços, programas e benefícios para prevenir situações de risco, é por meio da rede de proteção social que podemos promover uma sociedade mais justa e igualitária, assim servimos desta para buscar respostas e soluções para o problema exposto.

Assim sendo, **REQUEREMOS** a Vossa Senhoria informações em relação à situação apresentada, para que juntamente com este corpo oficiante, possamos dar uma resposta positiva aos nossos munícipes.

Este ofício também está sendo encaminhado em via idêntica à unidade visitada, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB/MS, CRESS/MS - Conselho Regional de Serviço Social e Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) para conhecimento e providências que entenderem necessárias.

Destacamos, por fim, que a razão que se faz o envio deste ofício para a unidade vistoriada é tão somente para o seu conhecimento e não com o fim de responsabilizá-los, pois, sabemos, que cabe a administração da cidade e da respectiva pasta referido encargo de manutenção e melhorias.

Prazo: 30 (trinta) dias.

Atenciosamente,

PROF. ANDRÉ LUIS SOARES DA FONSECA
Vereador - REDE

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
MARGARIDA SIMÕES CORRÊA NEDER

Em 08 de fevereiro de 2023, as assessoras Simone Guimarães e Synara Zatti, do gabinete do Vereador Prof. André Luis, realizaram vistoria no Centro de Referência da Assistência Social Margarida Simões Corrêa Neder, localizado à rua Palmeiras, s/n, esquina com Marquês de Herval, Jardim Futurista, Campo Grande - MS, 79035-340. (FOTO 1)

Fomos atendidas por um servidor que acompanhou toda a visita, mostrando a unidade e trazendo informações acerca do atendimento oferecido à população.

I - DA VISTORIA

O centro é um local público onde são ofertados para a população vários serviços de assistência social, com a finalidade de melhorar a vida da comunidade e das famílias.

A estrutura física da repartição é bastante antiga, apresentando vários problemas estruturais, dentre eles vidros quebrados, paredes com pintura desgastada e com pontos de infiltração. As esquadrias da repartição mostram-se bastante enferrujadas. A unidade demanda de uma revisão geral da energia elétrica, pois apresenta lâmpadas queimadas, fios expostos e luminárias com lâmpadas faltantes. (FOTO 2, 3, 4 e 5)

Notamos que os banheiros da unidade, encontram-se danificados, apresentando portas estragadas e sem fechaduras, um destes não possui porta, não propiciando a devida privacidade aos usuários. (FOTO 6)

Averiguamos que há a demanda de uma revitalização da pintura, tanto interna, quanto externa, esta mostra-se bastante desgastada. (FOTO 7)

A quadra de esportes, anexa ao CRAS, mostra-se extremamente comprometida, esta foi interditada devido à infestação de pombos, colocando em risco os que utilizam o espaço. Relataram que tal problema persiste há mais de 2 anos. (FOTO 8)

II - DA CONCLUSÃO

Concluimos que apesar das adversidades citadas, a unidade oferta um atendimento de qualidade aos usuários, mas se faz necessário que haja melhorias extremamente pontuais nos equipamentos.

A repartição encontra-se em um estado geral bom, é limpa e organizada, premente uma reforma em locais pontuais. Revisão da parte elétrica. Retirada das infiltrações, rachaduras e revitalização da pintura interna e externa. Controle da infestação de pombos. Reposição da porta do banheiro.

Destacamos, por fim, que a razão que se faz o envio deste ofício para a unidade vistoriada é tão somente para o seu conhecimento e não com o fim de responsabilizá-los, pois, sabemos, que cabe a administração da cidade e da respectiva pasta referido encargo de manutenção e melhorias.

Diante do exposto, o presente relatório juntamente com as fotos da visita em anexo, serão encaminhados aos órgãos competentes, para conhecimento e devidas providências.

É o relatório.

Campo Grande – MS, 08 de fevereiro de 2023.


SIMONE GUIMARAES
Assessora Parlamentar



SYNARA ZATTI
Assessora Parlamentar



Foto 1 - Fachada do CRAS Margarida Simões Corrêa Neder, Estrela Dalva.



Foto 2 - Vidros quebrados aguardando a substituição.



Foto 3 - Esquadrias enferrujadas.



Foto 4 - Pintura desgastada carecendo revitalização.



Foto 5 - Lâmpadas queimadas necessitando de substituição.



Foto 6 - Banheiro sem porta.



Foto 7 - Pintura externa desgastada.



Foto 8 - Quadra de esportes interdita devido a infestação de pombos.