



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

OFÍCIO nº. 1013/2023/GAB/PROFANDRELUIS

Campo Grande – MS, 06 de março de 2023.

Ilma. Doutora,

MARA BETHÂNIA GURGEL,

Secretária Municipal de Cultura e Turismo - SECTUR.

Senhora Secretária,

Venho por meio deste, informar Vossa Senhoria, que no dia 06 de março do presente ano, com fundamento no inciso X, do Art. 23º, da Lei Orgânica do Município, no Art. 2º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Campo Grande, bem como do Art. 31 da Constituição Federal, realizamos uma visita de ofício à Praça Demosthenes Martins, popularmente conhecida como Praça do Peixe, localizada à Avenida Coronel Pôrto Carrero, nº100, Vilas Boas, Campo Grande - MS, 79051-140.



CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Como sabido, nos termos do Art. 6º da nossa Carta Magna, lazer é um direito social de todos e de competência da União, Estados e Municípios em prover de forma justa e igualitária a todos.

Na referida praça, observamos determinadas adversidades que afetam sua estrutura, bem como àqueles que ali frequentam, tais como:

1. Retirada de lixos acumulados;
2. Conserto dos brinquedos do parque infantil e instalação de portão neste;
3. Restauro da pista de caminhada do entorno do espaço;
4. Reparo dos bancos de descanso;
5. Revitalização da pintura da quadra poliesportiva, instalação da tabela para basquetebol e conserto da tela de proteção;
6. Reparo do piso do palco para apresentações artísticas.

Apresentamos no anexo, relatório de constatação com as fotos do local vistoriado.

CONSIDERANDO que muitos cidadãos não possuem condições financeiras de frequentar academias ou lazers pagos, resta aos espaços públicos, bem coletivo, refúgio para um convívio social. Espaços coletivos precisam da colaboração dos visitantes e órgãos públicos competentes para se tornarem cada vez mais agradáveis e permanentes, direito fundamental como reza nossa Constituição e não encontram o amparo necessário, servimos desta para buscar respostas e soluções para o problema exposto.

Infelizmente, entendemos que tal grau de comprometimento não subsiste somente por desídia dos órgãos públicos diretamente envolvidos, senão também por causa de um conjunto de ações e omissões dos demais órgãos profissionais de fiscalização e da ordem pública que tem por missão institucional a fiscalização, o que, infelizmente, deixa a população à mercê e sem opções gratuitas de lazer, e este conjunto complexo de irresponsabilidades leva ao caos identificado em nossa inspetoria.

Assim sendo, **REQUEREMOS** a Vossa Senhoria providências em relação a situação que se encontra a Praça em epígrafe, para que juntamente com este corpo oficiante, possamos dar uma resposta positiva aos nossos munícipes.



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

Este ofício também está sendo encaminhado em via idêntica a Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano – PLANURB, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo – SECTUR, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – SISEP, Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social - SESDES, Comissão Permanente de Cultura da Câmara Municipal de Campo Grande, Comissão Permanente de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Campo Grande, Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul e Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul.

Prazo: 30 (trinta) dias.

Atenciosamente,

PROF. ANDRÉ LUIS SOARES DA FONSECA
Vereador – REDE

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

PRAÇA DEMOSTHENES MARTINS

No dia 06 de março do presente ano, as assessoras Simone Guimarães e Synara Zatti, do gabinete do Vereador Prof. André Luís, realizaram uma visita de ofício à Praça Demosthenes Martins, popularmente conhecida como Praça do Peixe, localizada à Avenida Coronel Pôrto Carrero, nº100, Vilas Boas, Campo Grande - MS, 79051-140.

I - DA VISTORIA

O espaço detém infraestrutura adequada para o desenvolvimento de atividades físicas, de lazer e entretenimento para a população de sua cercania.

A praça possui um espaço amplo, é bem arborizada, apresenta pista de caminhada que a circunda, academia ao ar livre, quadra poliesportiva, quadra de areia, parque infantil e palco para apresentações culturais.

Averiguamos que a praça encontra-se conservada, porém a pista para caminhada apresenta pontos com desníveis e com o pavimento desgastado, colocando em risco os usuários desta.

Observamos que a praça conta com parque infantil que exhibe determinados brinquedos danificados, bem como não há portão no local para que haja uma maior segurança das crianças que o utilizam.

Notamos que o local exhibe determinados bancos para descanso depredados e sem condições de serem usados, há lixeiras no local, mas com lixo acumulado, carecendo que seja efetuada a retirada.

A área conta com uma quadra poliesportiva, que atualmente está deteriorada, necessitando de revitalização da pintura e reformas urgentes. A tabela de basquetebol não apresenta a cesta, não permitindo aos usuários a prática de tal esporte. A grade de proteção instalada no entorno apresenta vários problemas, tela rompida, amassada, com remendos em determinados pontos.

Contatamos que o palco para apresentações culturais demonstra rachaduras evidentes em sua estrutura, além do piso do pavimento avariado.

II - DA CONCLUSÃO

As praças proporcionam vários benefícios tanto para a qualidade do meio ambiente e o equilíbrio ambiental, quanto para saúde e bem-estar da população urbana do seu entorno, além de propiciar a prática de atividades físicas e esportes, assim como de espaço para recreação de crianças.

Diante do exposto, visando às melhorias necessárias à praça, o presente relatório juntamente com as fotos da visita em comento, serão encaminhados aos órgãos competentes para ciência e devidas providências.

É o relatório.

Campo Grande – MS, 06 de março de 2023.


SIMONE GUIMARÃES
Assessora Parlamentar



SYNARA ZATTI
Assessora Parlamentar



Foto 1 - Monumento da Praça Demosthenes Martins, Vilas Boas.



Foto 2 - Pista de caminhada com desniveis no pavimento.



Foto 3 - Parque infantil com determinados brinquedos danificados e sem portão.



Foto 4 - Bancos para descanso com avaria.



Foto 5 - Lixeiras com lixo acumulado.



Foto 6 - Quadra poliesportiva com tela de proteção deteriorada.



Foto 7 - Quadra de esportes com pintura desgastada e faltando cesta de basquetebol.



Foto 8 - Palco para apresentações artísticas com piso desgastado e com rachaduras.