



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

OFÍCIO n.º 1313/2023/GAB/PROFANDRELUIS

Campo Grande – MS, 05 de julho de 2023.

Ilmo. Doutor,

**SANDRO TRINDADE BENITES,**

Secretário de Saúde de Campo Grande.

Senhor Secretário,

Vimos por meio deste, informar Vossa Senhoria, que no dia 05 de julho do presente ano, com fundamento no inciso X, do Art. 23º, da Lei Orgânica do Município, no Art. 2º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Campo Grande, bem como, do Art. 31 da Constituição Federal, realizamos uma visita de ofício na Unidade de Saúde da Família – São Conrado, localizada à rua Pampulha, 859 - Jardim São Conrado, Campo Grande - MS, 79093-230.

Como sabido, nos termos do Art. 6º da nossa Carta Magna, a saúde é um direito social de todos e de competência da União, Estados e Municípios em prover de forma justa e igualitária a todos.

Na referida Unidade de Saúde, identificamos condições de infraestrutura e insalubridade muito graves e preocupantes, com diversos problemas, tais como:

1. Infiltrações e mofo nas paredes e teto da unidade;
2. Aparelhos de Ar-Condicionado sujos;
3. Forro quebrado;
4. Falta de paracetamol e pomadas;
5. Banheiro interditado e com fechadura quebrada;
6. Falta de computadores.

Apresentamos no anexo, relatório de constatação com as fotos do local vistoriado.

CONSIDERANDO que muitos cidadãos dependem das consultas rotineiras, atendimento de urgência, retirada de medicamentos, ou seja, um atendimento de qualidade



**CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

como reza nossa Constituição e não encontram o amparo necessário, servimos desta para buscar respostas e soluções para o problema exposto.


Infelizmente, entendemos que tal grau de comprometimento não subsiste somente por desídia dos órgãos públicos diretamente envolvidos, senão também por causa de um conjunto de ações e omissões dos demais órgãos profissionais de fiscalização e da ordem pública que tem por missão institucional a fiscalização de tais unidades de saúde, dentre outras, o que, infelizmente, deixa a população à mercê de sua própria sorte, e este conjunto complexo de irresponsabilidades leva ao caos identificado em nossa inspetoria de rotina.

Assim sendo, **REQUEREMOS** a Vossa Senhoria providências em relação a situação preocupante que se encontra a UBS em epígrafe, para que juntamente com este corpo oficiante, possamos dar uma resposta positiva aos nossos munícipes.

Este ofício também está sendo encaminhado em via idêntica a: Secretaria Municipal de Saúde Pública, Conselho Municipal de Saúde, Ministério Público de Mato Grosso do Sul, Conselho Regional de Medicina, Vigilância Sanitária, Comissão de Obras da Câmara Municipal, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - SISEP e a unidade visitada, para conhecimento e providências que entenderem necessárias.

Prazo: 30 (trinta) dias.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
**PROF. ANDRÉ LUIS SOARES DA FONSECA**

Vereador - REDE

# RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

## USF – SÃO CONRADO

Em 05 de julho de 2023, o vereador Prof. André Luis, acompanhado dos assessores Aduino Souto e Dhiuliano Preci, realizaram uma vistoria na Unidade de Saúde da Família – São Conrado, localizada à rua Pampulha, 859 - Jardim São Conrado, Campo Grande - MS, 79093-230.

Fomos atendidos por um servidor que acompanhou toda a visita, mostrando a unidade e trazendo informações acerca do atendimento oferecido à população.

### I - DA VISTORIA

Durante a visita, foram constatados diversos problemas que comprometem o pleno funcionamento da unidade e a qualidade dos serviços prestados.

Durante a vistoria, constatou-se que os aparelhos de ar-condicionado da USF São Conrado estavam sujos e apresentando mau funcionamento. Essa situação compromete o conforto dos pacientes e dos profissionais de saúde, além de prejudicar a qualidade do ar interno e a eficácia do controle de temperatura. É imprescindível que a unidade providencie a limpeza e a manutenção adequadas desses equipamentos, a fim de garantir um ambiente saudável e confortável para todos.

Foi constatada a presença de infiltração e mofo na sala de coleta da USF São Conrado. Essa situação representa um risco à saúde dos pacientes e dos profissionais, pois pode causar problemas respiratórios e alérgicos. É necessário que a unidade tome medidas imediatas para reparar a infiltração, eliminar o mofo e promover a higienização adequada do ambiente, a fim de garantir condições seguras para a realização dos procedimentos.

Durante a vistoria, foram observados alguns pontos em que o forro estava quebrado e com infiltrações. Essa condição compromete a estética e a segurança das instalações, tendo em vista que na recepção, quando chove, cai água em cima do ponto eletrônico dos servidores, além de poder favorecer a proliferação de pragas e insetos.

Verificamos, também, a ausência de alguns medicamentos essenciais na USF São Conrado, como o paracetamol e a pomada vaginal, situação que compromete a capacidade da unidade em oferecer um atendimento adequado à comunidade, dificultando o alívio de sintomas e tratamentos necessários. É imprescindível que a unidade providencie a reposição dos medicamentos em falta, garantindo o acesso aos recursos terapêuticos necessários.

## **RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO**

### **USF – SÃO CONRADO**

Constatamos ainda que o sonar utilizado na USF São Conrado estava em péssimo estado de conservação. Esse equipamento é essencial para a realização de exames de ultrassom e diagnósticos precisos.

Além disso, notamos que um dos banheiros estava “INTERDITADO” por falta de manutenção (fotos em anexo) e outro estava com a fechadura e maçaneta quebrada.

Observamos também que servidores levam seus equipamentos de informática pessoal para o desenvolvimento dos trabalhos, tendo em vista que os computadores da unidade são antigos e apresentam lentidão.

Ademais, também foi observado, que a caixa de fusíveis do local estava sem a tampa de proteção, expondo pacientes e servidores a riscos.

Por fim, destacamos ainda, que nos foi relatado que o Secretário de Saúde Sandro Benites, apesar de publicar em suas redes sociais que visitou todas as unidades de saúde na sua gestão, tão somente, foi à unidade de saúde enquanto vereador, não se fazendo presente em nenhum momento já no cargo de Secretário de Saúde.

## **II - DA CONCLUSÃO**

Concluimos que apesar das adversidades citadas, a unidade oferta um atendimento de qualidade aos usuários, mas se faz necessário que haja melhorias extremamente pontuais nos equipamentos.

A unidade encontra-se em um estado geral bom, é limpa e organizada, carecendo de reparos pontuais que já foram destacados.

Destacamos, por fim, que a razão que se faz o envio deste ofício para a unidade vistoriada é tão somente para o seu conhecimento e não com o fim de responsabilizá-los, pois, sabemos, que cabe a administração da cidade e da respectiva pasta referido encargo de manutenção e melhorias.

Diante do exposto, o presente relatório juntamente com as fotos da visita em anexo, serão encaminhados aos órgãos competentes, para conhecimento e devidas providências.

É o relatório.

Campo Grande – MS, 05 de julho de 2023.

# RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

USF – SÃO CONRADO

PROF. ANDRÉ LUIS  
Vereador



DHIULIANO PRECI  
Assessor Parlamentar



ADAUTO SOUTO  
Assessor Parlamentar





Foto 1 - Entrada da UBS São Conrado.



Foto 2 - Lateral da Unidade de Saúde.



Foto 3 - Sala de coleta com infiltrações.



Foto 4 - Mofo nas paredes da sala de coleta.



Foto 5 - Gambiarra realizada no Ar-Condicionado em uma das salas de atendimento.



Foto 6 - Aparelhos de Ar-condicionado sem limpeza.



Foto 7 - Sala de atendimento tomada por infiltrações.



Foto 8 - Rachadura nas paredes da unidade.






Foto 9 - Computador não funciona, servidora utiliza o próprio notebook para atendimento.



Foto 10 - Sonar em péssimo estado de conservação.



Foto 11 - Banheiro com azulejos quebrados.



Foto 12 - Caixa de fusível sem proteção.



Foto 13 - Vaso sanitário disponível apenas para um tipo de uso.



Foto 14 - Banheiro interdito.



Foto 15 - Forro do teto com vazamento, caindo água no ponto dos servidores.



Foto 16 - Porta do banheiro com maçaneta e fechadura quebrados.

