



*Foto 1 - Cemitério com o terreno devidamente mantido.*



*Foto 2 - Construção de gavetas sociais.*



*Foto 3 - Determinados túmulos consideravelmente deteriorados.*



*Foto 4 - Alguns túmulos sendo adequados conforme determinado pela legislação.*



*Foto 5 - Jazigos sendo constantemente vandalizados.*



*Foto 6 - Algumas sepulturas encontram-se depedradas.*